



Black Diamond

NON VENDERE GLI IMBRAGHI FINO AL CONTROLLO

Bollettino di sicurezza per l'imbrago Speed

Nome del prodotto: Black Diamond Focus Speed, Gym Speed, Momentum Speed, Vario Speed e Wiz Kid



Focus Speed



Gym Speed



Momentum Speed



Vario Speed



Wiz Kid



Giusto



Sbagliato

Reinach, Svizzera (29 giugno 2006) - Black Diamond Equipment ha effettuato un controllo volontario di sicurezza per gli imbraghi della serie Speed (Focus Speed, Gym Speed, Momentum Speed, Vario Speed e Wiz Kid). Si potrebbe trattare di un possibile errore nell'allacciamento della fibbia ai fianchi oppure alle gambe.

I prodotti interessati sono stati venduti dal dicembre 2005 a tutto giugno 2006. Black Diamond ha ricevuto una segnalazione da parte di un cliente il quale tuttavia non ha subito nessuna contusione.

Le fibbie allacciate in modo errato possono allentarsi e creare in abbassamento della sicurezza.

La fibbia è allacciata in modo corretto quando la stessa è visibile nella passerella centrale. Gli imbraghi con allacciamento sbagliato non possono assolutamente essere nuovamente utilizzati. Devono essere restituiti immediatamente alla Black Diamond che li sostituirà gratuitamente.

Qualora dovesse avere bisogno d'aiuto per identificare l'imbrago interessato o delle istruzioni per la restituzione, si rivolga alla Black Diamond Equipment, telefono + 41 61 56433 33 oppure per e-mail all'indirizzo climb@blackdiamond.ch.

Black Diamond Equipment AG
Servizio Garanzia e Riparazione
Z.I., Parc 3, 68870 Bartenheim / Francia